B

TORNADO PROJECT SUMMARY SHEET

1. DATE AND TIME June 16 1976 Wednesday 1430 EST AFTERNOON

2. LOCATION OR PATH (attach map)
(A) St Felix de Kingsey 05976-03 → St Paul de Chester F=1
(B) St Elizabeth de Warwick F=0 05976-04

3. PATH LENGTH ☐ NOT KNOWN ☐ 1/2 <1mi; ☐ 1-4mi; ☐ 5-10mi; ☑ 11-50mi; ☐ LENGTH IF>50mi

4. PATH WIDTH 100 ft 5. TORNADO PART OF SQUALL LINE? ☐ YES; ☐ NO; ☐ UNKNOWN:

6. ANY UNUSUAL COLORATION? ☐ YES; ☐ NO; ☐ UNKNOWN

7. ANY UNUSUAL SOUND? ☐ YES; ☐ NO; ☐ UNKNOWN

8. IF ANSWER TO 6 OR 7 YES, ELABORATE;

9. LIST ANY ASSOCIATED PHENOMENA
(Such as hail, vivid lightning heavy rain, no rain, etc.)
hail associated last 2 minutes

10. TOTAL DAMAGE ESTIMATE $ 200000 11. TOTAL DEATHS NONE

12. TOTAL INJURED 2 13. TOTAL HOMELESS 1

14. LIST ALL REFERENCES
Le Nouvelliste : thursday June 17 1976

15. SUMMARIZE REMARKS PERTAINING TO (a) FUNNEL; (b) INTERESTING OR CAPRICIOUS EVENTS.

a) No remarks

b) 3 barnes demolished and a house trailer, each
Some others farms buildings also partly demolished

Mme Tancrede Roberge badly injured
when its house trailer has been picked up
by tornado

Que

Le Nouvelliste
Thurs. June 17 '76

Storm Date
Wed. June 16
'76

Dans un rang de Tingwick

Femme blessée dans une tornade dans les Bois-Francs

par André PEPIN

TINGWICK — Une violente tornade a semé le désarroi, hier après-midi à Tingwick, dans les Bois-Francs. Trois granges-étables ont été dévastées en plus d'une maison-mobile et des bâtiments de ferme. Mme Tancrède Roberge reposait dans un état sérieux à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, hier soir, et les dirigeants songeaient à la transporter au CHU de Sherbrooke. Mme Roberge s'était réfugiée dans un bâtiment de ferme lorsque la tornade débuta et son refuge "s'envolait" quelques instants plus tard, lui occasionnant des blessures.


Tempête

En quelques minutes seulement, la tempête dévasta la plupart des bâtiments sur un demi-mille de long. La grêle et le vent n'ont duré que deux minutes. Mme René Gagnon, qui habitait une maison-mobile, a cru un moment à la fin du monde, a-t-elle confié au Nouvelliste.

Dommages

Selon les cultivateurs de l'endroit, les dommages causés s'élèvent à quelque $200,000. Nous trouvions des débris à 1,000 pieds de la zone touchée. Les fermes touchées sont celles de MM. Tancrède Roberge, Claude Paradis, Bertrand Ouellet, et Gérald Gagnon. La maison-mobile de M. René Gagnon a été complètement dévastée.

Le long de la route touchée, c'est-à-dire au premier rang de Tingwick, nous remarquions plusieurs arbres déracinés. Les cultivateurs de l'endroit ont dû solliciter le concours des voisins plus éloignés afin d'abriter les animaux pour la traite.



C'est tout ce qui restait de l'abri de Mme Tancrède Roberge de Tingwick après la tornade qui a dévasté une partie du rang I, hier après-midi. Cette bâtisse qui servait à abriter les instruments aratoires n'était construite que depuis samedi dernier. Mme Roberge a subi de sérieuses blessures. Remarquez le wagon sur pneu renversé...



La maison-mobile de M. René Gagnon fut littéralement éventrée. Nous trouvions des morceaux à plus de mille pieds. Des vêtements sont restés suspendus à la ligne électrique. Heureusement qu'aucun incendie n'a éclaté. (Photos André Pépin)

Deux blessés, des centaines de milliers de dollars de dommages

Une tornade s'abat sur Tingwick

Par Serge Beaucher

TINGWICK - "C'est une vraie tornade", commentaient les victimes et nombre de curieux rassemblés dans les environs après coup. "C'est un mini-St-Bonaventure!", se lançaient les policiers par les ondes de leurs radios. Et ils avaient raison, car c'est une véritable tornade, un second St-Bonaventure, mais en plus petit, qui a blessé sérieusement deux personnes en plus de causer quelques centaines de milliers de dollars de dommages dans un corridor d'une quinzaine de milles sur une centainede pieds de largeur dans les environs de Tingwick et Kingsey Falls, hier vers 15 heures.

Sauvée par une intuition
(page 14)



C'est une véritable tornade qui a déferlé sur la région de Kingsey Falls et Tingwick hier après-midi, causant quelques centaines de milliers de dollars de dégats matériels en plus de blesser deux personnes. La maison de M. René Jolibois, de Kingsey Falls, a été l'une des plus sérieusement endommagée.

(Photo La Tribune, Serge Beaucher)

Le Chemin Craig

C'est le long du chemin Craig, qui relie Tingwick à St-Paul de Chester, que les plus importants dégâts ont été causés. Au moins trois granges ont été décapitées deux autres jetées par terre et deux maisons-mobiles complètement détruites. Personne ne se trouvait à ce moment à l'intérieur.

Un petit hangar neuf, propriété de M. Tancrède Roberge, s'est cependant affaissé Mme Roberge et son beau-frère Clément qui étaient à peindre les murs intérieurs. Mme Roberge a subi une commotion cérébrale et de multiples contusions alors que son beau-frère a eu le nez fracturé et a également subi plusieurs coupures au visage. Les deux ont été transportés à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska par les ambulanciers de la maison Marcoux et Dion de Victoriaville. M. Roberge, a par la suite, été transféré à Québec.

Dans le rang 6 de Tingwick une autre maison-mobile a été rasée, mais encore là, personne ne se trouvait à l'intérieur. Plusieurs arbres ont été partiellement ébranchés et plusieurs fils de Hydro-Québec arrachés, ce qui a provoqué de nombreuses pannes d'électricité qui, tard hier soir, n'avaient toujours pas été réparées par les employés de l'Hydro en débrayage depuis 17 heures.

A Kingsey Falls

A Kingsey Falls, où semble-t-il s'est formée la tornade, personne n'a été blessé et les dommages apparents ont été moins considérables.

Mais une grange y a aussi été détruite, les toits de deux ou trois autres arrachés et au moins une maison-mobile a été renversée (entre St-Félix et Kingsey). Plusieurs poteaux de l'Hydro furent partiellement couchés,provoquant d'autres pannes d'électricité qui n'étaient elles non plus toujours pas réparées, tard hier soir; des arbres ont été cassés et il en fut de même pour plusieurs antennes de télévision. Un camion a aussi été passablement endommagé.

Une maison a été particulièrement endommagée; celle de M. René Jolibois, en bordure de la route 166 qui relie Kingsey Falls à la route 116. Le toit a été partiellement enlevé et le hangar contigu à la maison complètement détruit. M. et Mme Jolibois, de même que leurs enfants, se trouvaient à l'intérieur de l'étable à ce moment, occupés à y installer un ventilateur. Ils n'ont rien vu de ce qui s'est passé,croyant alors qu'il ne s'agissait que d'un violent orage électrique.

Une demi-heure

La tornade aura pris une demi-heure environ pour se rendre de Kingsey-Falls à Tingwick. Vers 14h.30, elle arrachait tout sur son passage à Tingwick. Assez curieusement toutefois, elle aura relativement épargné la zone médiane entre ces deux villages, y laissant des champs de foin dévastés par des grêlons gros comme un oeuf et quelques branches d'arbres cassés, mais épargnant les habitations.

Que

La Tribune, Sherbrooke: Thurs June 17 '76

Storm Date: Wed June 16 '76

TORI

L'Union: Tues. June 22 '76
Storm Date: Wed. June 16 '76

Une tornade balaie plusieurs fermes

Photos: René Houde et Gilles Besmargian

ARTHABASKA. — Deux personnes blessées, plusieurs granges-étables emportées ou détruites par des vents dépassant 100 milles à l'heure, des hangars ou garages démolis, des arbres déracinés, des poteaux sectionnés, de la grêle de la grosseur du charbon de bois, un pylône de l'Hydro-Québec fracassé et une pluie diluvienne, tel est en gros le bilan d'une tornade qui a frappé les Bois-Francs mercredi dernier et qui a fait pour plus d'un demi-million de dollars en dommages matériels.

Les secteurs les plus affectés par cette tornade sont le rang Craig à Tingwick et le 6ième rang de Saint-Paul-de-Chester. Certaines propriétés dans les municipalités de Sainte-Élisabeth de Warwick et Kingsey-Falls ont également été touchées par la catastrophe.

Selon les témoignages entendus lors de notre tournée des lieux touchés par la tornade, celle-ci serait survenue entre 14 h. 30 et 15 h. 15. A Sainte-Élisabeth cependant, les dommages causés à la ferme de M. Jean-Louis Laroche sont survenus vers 17 heures, soit lors de la deuxième bourrasque de vent.

Tingwick

Partout on pouvait apercevoir des débris provenant des bâtisses frappées par les vents violents. Dans le rang Craig à Tingwick, au moins quatre propriétés ont été lourdement endommagées par l'élément naturel de courte durée (5 à 8 minutes) et deux personnes ont subi des blessures sérieuses.

Mme Tancrède Roberge a été blessée au dos lorsque frappée par des débris émanant d'un garage récemment construit. Son beau-Frère, M. Clément Roberge, a eu le nez fracturé en plus de subir diverses coupures à la bouche et à la tête. Transportés d'urgence à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska par les ambulanciers de la maison Marcoux et Dion de Victoriaville, les deux blessés ont dû être dirigés vers d'autres institutions hospitalières en raison de la gravité de leurs blessures. Leur état n'inspire toutefois aucune crainte.

Ajoutons que les pertes matérielles à cette ferme pourraient facilement atteindre $20,000.


Un peu plus loin dans le même rang, M. Claude Paradis et son frère travaillaient à l'installation d'un convoyeur à l'intérieur de la grange-étable au moment où la tornade a fait son apparition. "J'ai pu quitter les lieux au plus fort de la tempête et me réfugier dans la maison. Mon frère est toutefois demeuré dans la grange, accroupi sous une poutre cherchant une certaine protection. Il n'est sorti qu'à la fin de la tornade. A voir la grange, c'est un miracle qu'il soit encore en vie."

On pouvait apercevoir des chevrons de la grange de M. Paradis à plus de cinq arpents. Il a évalué ses pertes à plusieurs milliers de dollars.

En poursuivant notre route, il nous a été permis de constater que toute une partie de la toiture de la grange-étable de M. Bertrand Ouellet avait été emportée par le vent et transportée à plusieurs centaines de pieds. Encore une fois, les dégâts matériels sont élevés.

Un peu plus loin, une maison-mobile a été soulevée complètement avant d'être renversée et vidée partiellement par les vents violents. Rencontrée sur les lieux, Mme René Gagnon nous confiait qu'elle avait vue venir la tornade. "J'ai alors décidé de courir chez mon voisin. Je savais de quoi se dirigeait sur nous. J'ai vécu dans le sud pendant cinq ans et


(suite à la page 17)




La partie pointillée sur cette carte situe à peu près le secteur touché par la tornade.



A Kingsey-Falls, la demeure de M. René Jolibois a subi de lourds dégâts comme le démontre notre photo. Par ailleurs, un silo de plusieurs tonnes a été déplacé d'environ 5 pouces à la base sur la ferme de M. Jolibois. (Photo G.B.)



Ce pylône de bois sectionné lors des vents violents a provoqué de nombreuses pannes d'électricité dans tout un secteur des Bois-Francs. (Photo G.B.)



A environ un mille de la municipalité de Sainte-Élisabeth, la ferme de M. Jean-Louis Laroche a également subi des dégâts sérieux. Avant la catastrophe, on retrouvait un silo à l'endroit où on aperçoit un trou dans la toiture de la grange-étable. Des débris de ce premier silo ont endommagé celui situé à la gauche de notre photo. (Photo G.B.)


Des centaines de milliers de dollars en dommages matériels

Une tornade...

(suite de la page 16)


j'en ai vu d'autres." Une deuxième maison-mobile a subi de lourds dommages à Tingwick.

Entre les municipalités de Warwick et Tingwick d'autres propriétés ont également subi des dommages. Dans un premier temps, un



A Saint-Paul-de-Chester, la ferme de M. Benoit Laroche n'a pas été épargnée. Dans ce cas-ci, les pertes pourraient atteindre $50,000. (Photo G.B.)

garage s'est affaissé sur un tracteur de ferme et d'autres biens. Un peu plus loin, une partie de toiture d'une résidence a été arrachée par le vent et en face, une balançoire et plusieurs chaises de parterre gisaient ça et là.



Un autre garage écrasé entre les municipalités de Warwick et Tingwick. (Photo G.B.)

Une autre preuve que l'élément naturel était passé dans les parages.

St-Paul-de-Chester.

Seul le sixième rang de Saint-Paul-de-Chester a été touché par la tornade. Le silo et la vacherie de la ferme propriété de M. Benoit Laroche ont subi de lourds dégâts. "Ces deux installations viennent à peine d'être construites. J'ai terminé ma vacherie en 1973 et mon silo l'année suivante. Je devrai construire à nouveau et je doute pouvoir m'en sortir en bas de $50,000", devait nous déclarer M. Laroche.

Lorsque nous avons rencontré le propriétaire de la ferme suivante, M. Rénald Fouquette, celui-ci ne semblait pas trop nerveux ou préoccupé par ce qui venait de se produire quelques heures plus tôt. (Photo première page).

"Vous ne pouvez vous imaginer comment tout ça est arrivé vite. J'étais dans la vacherie à discuter avec quelqu'un quand nous avons entendu un bruit d'enfer. Tout comme si le vent venait de fermer une porte de grange.

"Lorsque je suis sorti dehors, j'ai vu de la tôle dans le champ et aperçu que la toiture de la grange de mon voisin avait été emportée par le vent. En me retournant, j'ai constaté que mon garage était écrasé et en continuant mon pivotement, quelle fut ma suprise de voir que ma grange était démolie. Je ne vous mens pas, tout ça s'est produit dans une fraction de seconde.

"Je vais y penser sérieusement avant de construire à nouveau. Je pense que si j'avais un acheteur ce matin, je liquiderais le tout pour pas cher. A mon âge, vous savez... J'évalue mes pertes à $35,000 environ mais je doute pouvoir remettre à neuf pour ce montant. Je devrais possiblement débourser le double."

En face de la ferme de M. Fouquette, une autre grange-étable a également été lourdement endommagée. Il s'agit de la propriété de M. Ronald Ouellette.

Kingsey-Falls

Dans cette municipalité, à quelques milles du village, la demeure de M. René Jolibois a subi des dégâts importants. En plus de détruire complètement le garage, d'endommager la voiture qui s'y trouvait et de dépouiller en partie le revêtement extérieur de la maison, le vent a emporté la partie supérieure du silo. De plus, ce dernier, d'une pesanteur de plusieurs tonnes, a été déplacé de sa base. Un autre signe de vélocité du vent. Là aussi, les pertes matérielles atteignent plusieurs milliers de dollars.


D'autres fermes du secteur ont également été touchées par la tornade.

Sainte-Élisabeth


A Sainte-Élisabeth cette fois, un silo neuf, propriété de M. Jean-Louis Laroche, a été détruit entièrement lors du passage de la tornade. La grange-étable de M. Laroche a aussi été la proie de ce cataclysme, de même qu'un deuxième silo. A cet endroit, les dégâts totalisent environ $25,000.

Divers

Comme il fallait s'y attendre, cette tornade a provoqué de nombreuses pannes de courant à travers la région. Les nombreux cultivateurs des rangs où la tornade a laissé ses empreintes ont dû avoir recours à des moyens de fortune pour vaquer à leurs occupations régulières et plus particulièrement pour la traite des vaches. Dans plusieurs cas, ils ont dû obtenir l'aide de voisins.



M. Bertrand Ouellet du rang Craig à Tingwick se souviendra longtemps de cette tornade du 16 juin 1976. (Photo R.H.)




Sur la route reliant Kingsey-Falls et St-Félix-de-Kingsey, un camion a été projeté à une cinquantaine de pieds par la tornade. (Photo R.H.)

Un pylône de l'Hydro-Québec taillé en pièces par la tornade, à proximité du Motel

(suite à la page 18)




Croyez-le ou non, une personne est demeurée à l'intérieur de cette grange-étable au cours de la tornade. Heureusement, elle s'en est tirée indemne. (Photo R.H.)




Dans un rang reliant Sainte-Élisabeth et Kingsey-Falls, de nombreux poteaux de la compagnie de téléphone de Warwick ont été balayés par les vents.

(Photo G.B.)



Voici que qui reste de la maison-mobile de M. René Gagnon du rang Craig à Tingwick. On pourra apercevoir dans le poteau de l'Hydro-Québec des pièces de vêtement et de la laine minérale.



Un autre ferme lourdement endommagée. Cette fois, il s'agit de la propriété de M. Rénald Ouellette dans le 6ième rang de Saint-Paul-de-Chester.

(Photo G.B.)

Une tornade...

(suite de la page 17)

TV à Kingsey-Falls, a privé de nombreux consommateurs d'électricité pendant de longues heures. De plus, le débrayage des employés de l'Hydro n'a pas contribué à un retour rapide à une situation normale.


Phénomène quelque peu bizarre, la tornade ne se déplaçait pas en droite ligne (voir carte). Il semblerait qu'à un certain moment la queue, ou la tête, de la tornade se soit divisée pour frapper à peu près simultanément deux secteurs.

D'autre part, la grêle a brisé plusieurs vitres dans le territoire touché en plus de détruire en partie des champs de foin et sectionner des arbres.

A deux ou trois endroits, des automobiles et des camions ont été soulevés par les vents pour se retrouver dans le fossé. En somme, une tempête que plusieurs souhaitent ne plus avoir à revivre.


Assurance

Heureusement, toutes les fermes visitées sont protégées pour ce genre de catastrophe. Comme nous le laissait entendre, un représentant d'une compagnie d'assurance spécialisée, la majorité des cultivateurs sont couverts pour la foudre et le vent. Dans le cas présent, le vent est le grand responsable des dommages.



C'est à proximité de cette couverture de hangar dans lequel elles travaillaient que deux personnes ont été blessées sérieusement dans le rang Craig à Tingwick. Encore une fois, les dommages matériels sont très élevés.

(Photo R.H.)



Cette photo nous fait voir une partie des dommages à la ferme de M. Rénald Fouquette dans le 6ième rang de Saint-Paul-de-Chester. Selon nos relevés, il s'agirait de la ferme la plus touchée par la tornade. (Voir aussi notre photo en première page).

(Photo G.B.)

WERKSHEET

IDTO 05976-03

(1) ORIGIN x 18716000
19267000
y 5075500
5086500

(2) LIFT-OFF x_1 18733000
19284500
y_1 5086500
5093000

(3) $(x_1 - x)$ = 17000 17500

(4) $(y - y_1)$ = 11000 -6500

(5) Standard Error S_x

$O = 750$

(6) Standard Error S_y

$O = 750$

(7) DAMAGE LENGTH

$L = [(x_1 - x)^2 + (y - y_1)^2]^{1/2}$

(3)+(4) $\boxed{\rightarrow r,\theta}$ = 20248 18166

33916

(8) $\alpha = \tan^{-1} \dfrac{|y - y_1|}{|x - x_1|}$

$\boxed{x \leftrightarrow y}$ = 33.

26°

(9) Standard Error $S_L = (S_x^2 + S_y^2)^{1/2}$

(5)+(6) $\boxed{\rightarrow r,\theta}$ = 1061

(10) $\beta = \dfrac{\tan^{-1} S_L}{L}$

(7)+(9) $\boxed{\rightarrow r,\theta}$
$\boxed{x \leftrightarrow y}$ = 2

NE Quad $\phi = 90 - \alpha$
NW Quad $\phi = 270 + \alpha$
SW Quad $\phi = 270 - \alpha$

SE quad $\phi = 90 + \alpha$

(11) $\phi = 244°$

WORKSHEET

IDTO 05976-04

① ORIGIN x 18719500

y 5086500

② LIFT-OFF x_1 18727000

y_1 5093000

③ $(x_1 - x)$ = 7500

④ $(y - y_1)$ = -6500

⑤ Standard Error S_x

$O = 750$

⑥ Standard Error S_y

$O = 750$

⑦ DAMAGE LENGTH

$L = [(x_1 - x)^2 + (y - y_1)^2]^{1/2}$

③+④ [→r,θ] = 9925

⑧ $\alpha = \tan^{-1} \frac{|y - y_1|}{|x - x_1|}$

[x↔y] = 41

⑨ Standard Error $S_L = (S_x^2 + S_y^2)^{1/2}$

⑤+⑥ [→r,θ] = 1061

⑩ $\beta = \frac{\tan^{-1} S_L}{L}$

⑦+⑨ [→r,θ]

[x↔y] = 6


NE Quad $\phi = 90 - \alpha$

NW Quad $\phi = 270 + \alpha$

SW quad $\phi = 270 - \alpha$

SE quad $\phi = 90 + \alpha$

⑪ ϕ = 229


30'
15
72°00'
45'
1872000
1980000
5080000
DRUMMONDVILLE
Drummondville Sud
St-Charles-de-Drummond
St-Joachim-de-Courval
Mercure
St-Majoric
St-Cryille
Carmel
Ste-Clothilde-de-Horton
Ste-Séraphine
Ste-Élisabeth-de-Warwick
The Wilderness
St-Lucien
Robson
Kingsey Falls
St-Germain-de-Grantham
Tourvilles
Marcotte
St-Nicéphore
Wheatland
Rivière-St-François
Sydenham Place
St-Félix-de-Kingsey
Maroeuil
Brownleigh
Francoeurville
Danville
Asbestos
Wickham
L'Avenir
St-Nazaire
Denison Mills
Ulverton
Kirkdale
Frenholm
Lefebvre
St-Cyr
Greenshields
St-Théodore-d'Acton
Danby
Acton Vale
South Durham
Gore
Melbourne
Richmond
Upper Melbourne
New London
Moose River
Lisgar Station
Gallup Hill
Corris
Ste-Christine
Lavoie
Golden Bay
McCourts Corner
Béthel
Roxton Falls
Melboro
Kingsbury
Ste-Marie-d'Élv
Melbourne Ridge
New Rockland
Windsor
St-Grégoire-de-Greenlay
Bethany
Dalling
Warwick
St-Paul de Chester
St Philippe de Chester
St Fortunat
Notre Dame de Ham
Ham Nord
Tingwick
St-Rémi de Tingwick
Village des Chutes
Castlebar
The Three Lakes
St Adrien
Ham Sud
Samson Mills
Plamondon Mills
Wotton
Chevrefils
St Georges de Windsor
Erle
St Camille
St Claude
St-Claude-Nord
Goshen Road
Windsor Lake
Watopeka Pond
Silver Lake
St Adolphe de Dudswell
Lime Ridge
Perkins Corner
North Stoke
Bishop Pond
Dudswell
Duplin
MOUNT CHAPMAN
2150
HAM MT
2310
LITTLE HAM MT
Nicolet River
South West Nicolet River
Danville
Stoke River
Watopeka
Windsor Mountains
ARTHABASKA 4 MI.
ARTHABASKA 6 MI.
ARTHABASKA CO
DRUMMOND CO
RICHMOND CO
BAGOT CO
SHEFFORD CO
WENDOVER
SIMPSON
WARWICK
HORTON
GRANTHAM
WICKHAM
SHIPTON
CLEVELAND
DURHAM
MELBOURNE
ACTON
KINGSEY
Rivière Noire
Rivière Bourbon
Rivière Saint-François
Rivière Nicolet
Rivière Nicolet-Sud-Ouest
Rivière Saint-Germain
Rivière Lavoie
Rivière Yamaska
Rivière Le Renne
Rivière Wilson
Rivière Jaune
Rivière Willow
Rivière Scott
Rivière Dudswell
Rivière Stoke
Rivière Watopeka
Rivière Danville
Rivière Saint-Nazaire
Rivière Ulverton
Rivière Dunkley
Rivière Saint-Félix
Rivière Saint-Germain
Rivière Saint-Nicéphore
Rivière Saint-Pierre
Rivière Saint-Jean
Rivière Saint-Paul
Rivière Saint-Philippe
Rivière Saint-Fortunat
Rivière Saint-Rémi
Rivière Saint-Adrien
Rivière Saint-Adolphe
Rivière Saint-Camille
Rivière Saint-Claude
Rivière Saint-Georges
Rivière Saint-Cyr
Rivière Saint-Félix
Rivière Saint-Germain
Rivière Saint-Nicéphore
Rivière Saint-Pierre
Rivière Saint-Jean
Rivière Saint-Paul
Rivière Saint-Philippe
Rivière Saint-Fortunat
Rivière Saint-Rémi
Rivière Saint-Adrien
Rivière Saint-Adolphe
Rivière Saint-Camille
Rivière Saint-Claude
Rivière Saint-Georges
Rivière Saint-Cyr
Rivière Saint-Félix
Rivière Saint-Germain
Rivière Saint-Nicéphore
Rivière Saint-Pierre
Rivière Saint-Jean
Rivière Saint-Paul
Rivière Saint-Philippe
Rivière Saint-Fortunat
Rivière Saint-Rémi
Rivière Saint-Adrien
Rivière Saint-Adolphe
Rivière Saint-Camille
Rivière Saint-Claude
Rivière Saint-Georges
Rivière Saint-Cyr